

Правильный уход за спецодеждой

Чтобы максимально увеличить срок эксплуатации вашей спецодежды, чтобы ее внешний вид оставался безупречным, и при этом, чтобы спецодежда сохраняла свои защитные свойства, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Необходимо приобретать спецодежду строго с учетом специфики вашей работы. В этом случае вы можете быть уверены в том, что приобретенная вами спецодежда предназначена специально для проводимых вами работ. Правильно выбрать необходимую вам спецодежду помогут наши консультанты в демонстрационном зале и специалисты отдела продаж.

Стирка




Не стирать.




Можно стирать в стиральной машине.




Только ручная стирка.



Стирать при температуре не выше 30 °С.



Стирать при температуре не выше 40 °С.



Стирать при температуре не выше 60 °С.



Можно стирать с кипячением.

Отжим



Не отжимать на центрифуге.



Можно отжимать на центрифуге.



Отжимать на центрифуге при низкой температуре.



Отжимать на центрифуге при средней температуре.



Отжимать на центрифуге при высокой температуре.

Сушка



Не сушить.



Можно сушить.



Сушить вертикально в подвешенном состоянии.



Сушить на горизонтальной поверхности.









Сушить не выжимая.







Сушить в тени.






Глажение

	Не гладить.
	Не отпаривать.
	Можно гладить.
	Гладить при низкой температуре (до 110 °С).
	Гладить при средней температуре (до 150 °С).
	Гладить при высокой температуре (до 200 °С).

Отбеливание

	Не отбеливать.
	Можно отбеливать.
	Отбеливать без применения хлора.
	Можно отбеливать с применением хлора.

Химчистка

	Не подвергать химчистке.
	Можно подвергать химчистке.
	Можно использовать любой растворитель.
	Можно использовать любые растворители, кроме трихлорэтилена.
	Можно использовать растворитель с содержанием нефти.